

概要	所在地	対 策 案			
		印旛土木事務所	印西警察署	印西市(建設課・ 土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
昨年度の合同点検で道路表示等の対応がされたが、見通しが悪く、走行してくる車もスピードを出している。学校方面へ向かう坂も、風雨が強い翌日には、大きな竹が倒れて道を塞いでいたり、電線に垂れ下がっていたりすることがあり危険である。	浦部338番地付近のT字路(松山下テニスコート脇)		・横断歩道設置に向けた調査検討	・地域からの要望を受けての横断歩道設置要望	・横断歩道の設置要望について地域と検討 ・通学路の随時点検及び必要に応じて竹林地権者への剪定要望
道幅が狭く、急斜面で樹木の根がむき出しの状態の所もある。そのため、雨雪が降ると樹木や竹が倒れて道を塞いでしまう。土砂が崩れる心配もある。	浦部1127番地2付近の坂下の崖		—	・斜面の点検及び工事の検討	—
横断者信号機に枝葉が掛かって見えにくい。特に風が強い時には赤信号が見えなくなる。	浦部549 永治郵便局前横断歩道東側の歩行者信号機	・枝葉の剪定	—	—	—