

市内小学校耐震状況

小学校名	棟の名称	建築年	階数	耐震診断等結果 (Is値)	補強工事	耐震状況 (補強後Is値)
木下小学校	給食室	H10	1	新耐震基準	-	-
	管理教室棟	S50	4	0.47	H12 済	0.719
	屋内運動場	S53	2	0.40	H10 済	0.789
	教室棟	S60	4	新耐震基準	-	-
小林小学校	屋内運動場	S53	2	0.14	H13 済	0.81
	管理教室棟	S57	3	新耐震基準	-	-
大森小学校	屋内運動場	S48	2	0.30	H16 済	0.83
	普通教室棟	S54	3	0.42	H11 済	0.78
	管理・特別教室棟	H16	3	新耐震基準	-	-
船穂小学校	管理教室棟	S47	3	0.36	H11 済	0.80
	屋内運動場	S54	2	0.80	補強不要	-
	特別教室棟	H2	3	新耐震基準	-	-
永治小学校	屋内運動場	S52	2	0.41	H10 済	1.03
	管理教室棟	H3	2	新耐震基準	-	-
木刈小学校	管理教室棟①	S59	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟②	S59	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟③	S59	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	S59	2	新耐震基準	-	-
	教室棟増築部	H1	3	新耐震基準	-	-
内野小学校	管理教室棟	S59	2	新耐震基準	-	-
	教室棟	S59	3	新耐震基準	-	-
	渡り廊下	S59	2	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	S59	1	新耐震基準	-	-
原山小学校	教室棟増築部	S63	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟①	H1	2	新耐震基準	-	-
	管理教室棟②	H1	2	新耐震基準	-	-
小林北小学校	管理教室棟③	H1	2	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H1	2	新耐震基準	-	-
	管理・特別教室棟①	H3	2	新耐震基準	-	-
	管理・特別教室棟②	H3	2	新耐震基準	-	-
小倉台小学校	管理・特別教室棟③	H3	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H3	2	新耐震基準	-	-
	管理棟・屋内運動場	H3	2	新耐震基準	-	-
	普通教室棟(中棟)	H3	2	新耐震基準	-	-
	普通教室棟(南棟)	H3	2	新耐震基準	-	-
高花小学校	特別教室棟	H3	2	新耐震基準	-	-
	渡り廊下	H3	2	新耐震基準	-	-
	普通教室棟増築部	H7	2	新耐震基準	-	-
	教室棟①	H3	2	新耐震基準	-	-
	教室棟②	H3	2	新耐震基準	-	-
	教室棟③	H3	2	新耐震基準	-	-
	教室棟④	H3	2	新耐震基準	-	-
西の原小学校	屋内運動場	H3	2	新耐震基準	-	-
	教室棟	H6	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H6	1	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H10	1	新耐震基準	-	-
原小学校	管理教室棟①	H8	2	新耐震基準	-	-
	管理教室棟②	H8	2	新耐震基準	-	-
	管理教室棟③	H8	2	新耐震基準	-	-
	管理教室棟④	H8	2	新耐震基準	-	-
	管理教室棟⑤	H8	2	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H8	2	新耐震基準	-	-
六合小学校	普通教室棟	S42	2	0.40	H24 済	0.85
	教室棟	S53	3	0.58	H18 済	0.75
	屋内運動場	H1	1	新耐震基準	-	-
宗像小学校	管理教室棟	S45	3	0.41	H20 済	0.74
	特別教室棟	S52	3	0.63	H12 済	0.78
	屋内運動場	H25	1	新耐震基準	-	-
平賀小学校	普通教室棟	H2	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H3	1	新耐震基準	-	-
いには野小学校	低学年棟	H12	1	新耐震基準	-	-
	管理教室棟	H12	2	新耐震基準	-	-
	中学年棟	H12	2	新耐震基準	-	-
	高学年棟	H12	2	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H12	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H12	1	新耐震基準	-	-
	渡り廊下(中学)	H12	2	新耐震基準	-	-
	渡り廊下(高学)	H12	2	新耐震基準	-	-
	渡り廊下(屋体)	H12	2	新耐震基準	-	-
	渡り廊下(特別)	H12	2	新耐震基準	-	-
本笠第一小学校	教室棟	S56	3	0.75	補強不要	-
	屋内運動場	H2	2	新耐震基準	-	-
	渡り廊下	H2	2	新耐震基準	-	-
本笠第二小学校	教室棟	S55	3	0.65	H21 済	0.78
	屋内運動場	S63	2	0.20	H16 済	0.83
滝野小学校	教室棟	H9	3	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H9	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟	H9	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H9	1	新耐震基準	-	-

市内中学校耐震状況

中学校名	棟の名称	建築年	階数	耐震診断等結果 (Is値)	補強工事	耐震状況 (補強後Is値)
印西中学校	管理教室棟①	S61	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟②	S61	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟③	S61	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟④	S61	3	新耐震基準	-	-
船穂中学校	屋内運動場	H2	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟	S44	3	0.24	H10 済	0.73
	普通教室棟①	S59	3	新耐震基準	-	-
	普通教室棟②	S59	3	新耐震基準	-	-
	普通教室棟③	S59	3	新耐震基準	-	-
	普通教室棟④	S59	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	S63	2	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H4	3	新耐震基準	-	-
	多目的室	H4	1	新耐震基準	-	-
	柔剣道場	H4	1	新耐震基準	-	-
木刈中学校	管理教室棟①	S59	2	新耐震基準	-	-
	管理教室棟②	S59	2	新耐震基準	-	-
	管理教室棟③	S59	2	新耐震基準	-	-
	普通教室棟	S59	3	新耐震基準	-	-
	渡り廊下	S59	2	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	S59	2	新耐震基準	-	-
	特別教室棟①	H3	3	新耐震基準	-	-
	特別教室棟②	H3	2	新耐震基準	-	-
	柔剣道場	H4	1	新耐震基準	-	-
	管理教室棟①	H2	3	新耐震基準	-	-
小林中学校	管理教室棟②	H2	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟③	H2	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟④	H2	2	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H2	2	新耐震基準	-	-
	渡り廊下	H2	2	新耐震基準	-	-
	プール棟	H2	1	新耐震基準	-	-
	柔剣道場	H5	1	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H8	3	新耐震基準	-	-
	普通教室棟	H8	3	新耐震基準	-	-
	管理教室棟①	H2	3	新耐震基準	-	-
原山中学校	管理教室棟②	H2	1	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H2	1	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H2	1	新耐震基準	-	-
	普通教室棟	H5	3	新耐震基準	-	-
	柔剣道場	H5	1	新耐震基準	-	-
西の原中学校	管理教室棟	H6	3	新耐震基準	-	-
	屋内運動場・武道場	H6	1	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H16	1	新耐震基準	-	-
印旛中学校	管理教室棟	S50	4	0.28	H8 済	0.93
	特別教室棟	S50	2	0.46	H9 済	0.82
	渡り廊下	S50	2	1.15	補強不要	-
	屋内運動場	S50	1	0.42	H10 済	0.86
	特別教室棟(技術棟)	S50	1	未実施		取り壊し予定
	格技場	S53	1	0.63	H23 済	0.93
本笠中学校	特別教室棟増築部	H5	2	新耐震基準	-	-
	普通教室棟増築部	H12	4	新耐震基準	-	-
	増築部渡り廊下	H12	2	新耐震基準	-	-
	教室棟	S49	3	0.30	H18 済	0.74
	技術科棟	S50	1	0.62	H23 済	0.77
滝野中学校	屋内運動場	S51	2	0.34	H14 済	0.75
	普通教室棟①	H9	3	新耐震基準	-	-
	普通教室棟②	H9	3	新耐震基準	-	-
	特別教室棟	H9	3	新耐震基準	-	-
もとの幼稚園	柔剣道場	H9	1	新耐震基準	-	-
	屋内運動場	H9	2	新耐震基準	-	-

市内幼稚園耐震状況

幼稚園名	棟の名称	建築年	階数	耐震診断等結果 (Is値)	補強工事	耐震状況 (補強後Is値)
大森幼稚園	園舎	S58	1	新耐震基準	-	-
瀬戸幼稚園	園舎	S56	2	1.05	補強不要	-
	増築園舎	S57	1	新耐震基準	-	-
岩戸幼稚園	園舎	H14	1	新耐震基準	-	-
もとの幼稚園	第一園舎	S57	1	新耐震基準	-	-
	第二園舎	H7	1	新耐震基準	-	-

備考

※新耐震基準とは、昭和56年6月1日以降の基準により建築されたものです。

※文部科学省では、耐震補強後のIs値を0.7以上確保するものとしています。

※本笠第二小学校屋内運動場については、新耐震基準以降の建築ですが、軽量プレキャストコンクリート造屋根等の補強を実施しました。

※印旛中学校特別教室棟(技術棟)は現在使用していません。