

平成27年度 各学校から報告された通学路における危険箇所と対応策

NO	小学校区	概要	所在地	対 策 案			
				印旛土木事務所	印西警察署	印西市(建設課・土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
1	小林小	雑草が生え、歩道が狭くなっている。	印西市小林 2712 道作古墳群付近の歩道			○除草作業実施。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
		小林小近くの曲がり角から車が来てても全く見えない。	印西市小林2544 付近			○カーブミラーを設置。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
		街灯がなく昼間でも薄暗い。路肩の幅が狭く、車の速度も速い。	印西市小林大門下2丁目～台方方面への道			○小林中学校周辺に防犯灯を設置。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○通学路の一部変更。
2	大森小	車の往来が多く、横断時に危険。付近にカーブがあり、見通しが良くない。	印西市大森3875 付近の横断歩道	○注意喚起の路面表示の設置を検討。			○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
		交通量が多い。歩行路がせまく、危険。	印西市大森2307付近の歩行路	○外側線再塗装。 ○グリーンベルトの再塗装。 ○路面表示「学童注意」の設置。 ○注意喚起看板の設置。			○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
3	船穂小	信号待ちの児童の待機場所が狭くて危険である。朝は特に交通量が多く、スピードを出している車も多い。	船尾スクランブル交差点(船穂小近く)	○ラバーポール(1本)と車止め(3本)を設置。 ○グリーンベルト設置			○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
		横断歩道の白線や車の停止線が薄くなっている。(県道・市道)	船尾町田交差点		○横断歩道や停止線の再塗装		○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
4	内野小	登校時間帯に駅へ向かう自転車の往来が激しく、児童との接触事故があった。スピードを落とさない自転車の人が多い。(市道)	ニュータウン大橋及び付近のT字路の歩道			○「止まれ」シールの設置	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、付き添い等による現地指導と安全確保を行う。
		木が多く、常にうす暗い。トンネルを通る箇所もあり、人通りも少ない。冬の時期になると、すぐに暗くなってしまう。	内野1丁目、2丁目地区の緑道			○樹木の剪定 ○緑道内の十字路に防犯灯を設置	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
5	原山小	横断歩道の白線が消えかかっている。(国道・県道)	草深1148付近の横断歩道		○横断歩道の再塗装。		○自ら身を守る安全指導を徹底する。
		横断歩道の白線が消えかかっている。(国道・県道)	草深天王脇1142付近の横断歩道		○横断歩道の再塗装。		○自ら身を守る安全指導を徹底する。
6	小林北小	通学路の脇を用水路が流れている。増水時は流れが速くなり、水路も深いので児童が落ちたら流される危険がある。雑草が茂ると水路の場所も確認しづらくなる。(市道)	印西市小林の本楚小林方面(国道356号)から県道印西・印場線へ通じる道		○転落防止柵を設置。 ○除草作業実施。		○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、現地見回り等により、安全確保を行う。
7	小倉台小	朝の登校時、交通量が多い。特に駅へ向かう自転車の交通量が非常に多く、とても速い速度で走行している。また、歩道走行や斜め横断、右側通行などが多く児童と接触の危険性が非常に高い。	印西市中央北 3丁目1番地1 付近の横断歩道		○歩道に自転車への注意喚起表示を設置 ○自転車通行帯の設置検討及び歩道の住み分け継続検討		○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、付き添い等による現地指導と安全確保を行う。 ○登校指導補助
8	六合小	横断歩道の塗装が薄くなってきている。	印西市瀬戸905-1付近北総教習所前の横断歩道		○横断歩道の再塗装。		○自ら身を守る安全指導を徹底する。
		横断歩道の塗装が薄くなってきている。	印西市瀬戸942付近の横断歩道		○横断歩道の再塗装。		○自ら身を守る安全指導を徹底する。
9	宗像小	歩行者用カーブミラーの左側ミラーの角度がずれている。	県道64号 岩戸1597付近		○カーブミラーの角度の調節【土木管理課】		○自ら身を守る安全指導を徹底する。
10	平賀小	大型車の通行が多くスピードを落とさず走りつづけている。西側からくるとゆるいカーブのため信号が急に現れる感じになる。東側からくると信号が逆光になり、運転手からは信号が見づらいい。(市道)	印西市平賀1161-2 学校前の横断歩道		○樹木の剪定作業		○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○学校による現地指導と安全確保を行う。
11	いこは野小	登下校時の時間帯国道464号線に入る車両が多く、幼い児童が安全に横断することが難しい。(市道)	松虫姫公園の東端の横断歩道(舞姫3丁目)			○「横断歩道あり」の注意喚起看板の設置。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
12	本笠第一小	うす暗く、人通りも少ない。(市道)	竜腹寺643付近の歩行路			○樹木の剪定実施	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、付き添い等による現地指導と安全確保を行う。
13	本笠第二小	道路表示が薄い。(市道)	安食ト杭244付近			○路面標示の再塗装実施	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
		自転車通学者が利用している。道幅が狭く、路肩が整備されていない。ガードレールも部分的にしか整備されていない。	印西市長門屋55付近の旧長門川沿いの道路			○T字路付近にガードレール設置。 ○その他路肩に注意ポール設置(H28対応予定)	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
		安食方面へ朝夕の通勤車の抜け道であり、交通量が多い。道幅も狭く、歩道が整備されていない。	印西市笠神1757旧小川商店付近の交差点			○「通学路」の警戒標識設置。 ○スクールゾーンの引き直し実施。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。