

平成30年度 関係小学校から報告された通学路における危険箇所と対応策

No	小学校区	所在地	概要	対応策		
				印西警察署	印西市(建設課・土木管理課・市民活動推進課)	教育委員会・学校
1	小林小	印西市小林大門下2丁目～台方に抜ける道(和幸工業付近の道路)	街灯が暗い。		○街灯をLEDに変更した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
2	船穂小	船尾1296番地付近のスクランブル交差点	交通量が多く、スピードを出している車が多い。登下校中の児童が交通事故に巻き込まれるのが心配なので、「スピード出しすぎ注意」の看板設置希望。		○現地を確認して、看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
3	船穂小	船尾613番地～620番地付近	歩道がなく、大型車が通ると危ない。歩道の設置を希望。また、「スピード出しすぎ注意」の看板設置希望。		○歩道設置を県(印旛土木)に要望中 ○現地を確認して、看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
4	船穂小	船尾622付近	スピードを出している車が白線すれすれを走行しているので危険。「スピード出しすぎ注意」の看板設置希望。		○現地を確認して、看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
5	船穂小	船尾1252番地付近	道路が曲がっていて坂道になっているので危険。歩道の確保及び「スピード出しすぎ注意」の看板設置希望。		○歩道設置は用地確保が難しい。注意喚起の看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
6	木刈小	牧の木戸1丁目1番地と13番地の間	大塚方面からの通学児童が多い。ここから主幹道路にでる車が多く見通しも悪いので、注意喚起の看板設置を希望。		○歩道に路面シート(ストップマーク)を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○歩道の歩き方の指導を徹底する。(左右の確認の指導を徹底する。)
7	内野小	ニュータウン大橋	朝の通学時間帯に自転車との接触が心配である。		○歩道の色分けして、歩車の分離を図った。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○緑色の部分を歩くように指導する。
8	本二小	笠神704付近の道路標識	道がクランク状になっていて危険。看板がまだ「本埜村」の文字になっている。		○看板の文字を修正した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
9	牧の原小	牧の原3丁目3番地・4番地の丁字路	丁字路を横断するための横断歩道が一つもない。横断歩道の設置を要望。	○横断歩道を設置した。		○自ら身を守る安全指導を徹底する。