

概要	所在地	対 策 案			
		印旛土木事務所	印西警察署	印西市(建設課・ 土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
橋の欄干の外側にアクリルボードでガードされているが、中央部(線路の直上部)のみで、且つ、内側の横桁に足をかけて登ることが可能である。指導しているが、身を乗り出して落下する危険がある。陸橋の下は鉄道と道路があり大変危険である。	印旛日本医大駅(北総開発鉄道)南側の陸橋		—	・欄干の上部落下防止柵の延長整備をURと検討	・児童への現地での安全指導