

小林北小学校

概要	所在地	対 策 案			
		印旛土木事務所	印西警察署	印西市(建設課・土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
下り坂のすぐあとに交差点があり危険。	小林牧場 <small>横須賀橋を下った所(交番の前)</small>		—	○ダイヤモンド手前に「速度落せ」の路面表示の設置。 ○「スピード落とせ」看板の向き修正。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
坂が多く車がスピードを出している。 ※歩車分離式の信号制御交差点	小林中 <small>浅間交差点</small>		—	—	○職員や関係児童への、歩車分離式交差点の仕組みやルールの周知。 ○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
橋梁部分の冬場の凍結によるスリップ事故 交通量が多く、スピードを出す車が多い。	国道356号 <small>横須賀橋</small>		—	○融雪剤散布によりスリップ対策の実施 ○橋梁南側の線形修正により、歩道への車両突っ込み防止。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、付き添いや見守り等による現地指導と安全確保を行う。
交通量が増加し続けており、死亡事故もあった。交差点が広い。	市道 <small>コミュニティプラザ横交差点</small>		—	○横断歩道待機場所への金属製車止め杭の設置を行い、歩道への車両進入防止を図る。(8箇所) ○外側線の引き直し及びラバーポールによる交差点のコンパクト化。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。