

本埜第二小学校

概要	所在地	対 策 案			
		印旛土木事務所	印西警察署	印西市(建設課・ 土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
警戒表示の薄れ。	笠神1745 本埜第二小 学校南側の 警戒表示	/	—	・警戒表示の補修 ・交差点マークの補修	—
警戒表示の薄れ。	押付75付近 の警戒表示	/	—	・警戒表示の補修	—
警戒表示の薄れ。	押付214付 近の警戒表 示	/	—	・再塗装等の補修 ・交差点マークの補修	—
警戒表示の薄れ。	笠神714付 近の警戒表 示	/	—	・警戒表示の補修	—
警戒表示の薄れ。(国道356号 線)	安食ト抗101 1付近の警戒 表示	・表示の位置・数等につ いて検討	・表示の位置・数等につ いて検討	—	・表示の位置・数等について検 討
警戒表示の薄れ。	将監350付 近の警戒表 示	/	—	・警戒標識との警戒表示の位置 関係の再確認 ・警戒表示の補修	—
ドット線及び警戒表示の薄れ。	将監341付 近のドット線 及び警戒表 示	/	—	・ドット線の補修及び延長につ いて検討 ・交差点マークの補修につ いて検討 ・警戒表示の補修につ いて検討	・児童の通学経路の確認及び指 導
ドット線の薄れ。	酒直ト抗142 ガソリンスタ ンド付近のド ット線	/	—	・ドット線及び外側線の補修につ いて検討 ・T字付き当たり部分への標識 設置について検討	・横断位置の確認と安全指導