


共同溝内の電気錠制御盤の焼損について

- 【発生日時】 令和8年9月7日（月）午後3時30分ごろ
- 【発生場所】 印西市中央北二丁目地先の印西市が管理する共同溝出入口付近
（イオンモール千葉ニュータウンのシネマ・スポーツ棟南側市道…末尾地図参照）
- 【焼損状況】 共同溝の出入口から構内に下りた壁に設置されている電気錠制御盤において、降雨の影響によるものと思われる漏電により焼損した状況。
※原因の詳細は今後の調査による
- 【被害状況】 出入口の電気錠を管理する制御盤一箇所のみ焼損であり、共同溝を管理するその他の設備や共同溝に収容する占有物件への被害は無い。
- 【対応状況】 異臭の通報により、午後4時30分ごろ消防において出入口内の確認が行われ、燃焼によるものと思われる異臭はあったものの、午後5時に鎮圧を確認。
東京電力による電線類の確認を経て、午後6時30分頃に鎮火を確認。
焼損した制御盤は消防が撤去し、午後8時頃消防による対応が完了。
その他の出入口の電気錠制御盤については、午後9時30分までに、全ての箇所を職員及び委託業者で点検を行い、安全を確認した。

今後の対策については、出入口付近に設置されている防水対策の必要がある電気錠制御盤の防水対策を実施し、共同溝内の日常点検を継続的に行うとともに、再発防止と安全確保に努めてまいります。



印西市 都市建設部 道路維持課 維持係
電話番号 0476-33-4670 (9:00~16:30)