

# 木下小学校

概要	所在地	対 策 案			
		印旛土木事務所	印西警察署	印西市(建設課・土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
歩道がなく(ラインのみ)路側帯の幅も狭いため、歩行者の通行には危険である。	木下三叉路 (木下1428 付近) ※市道同士の交差点	/	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>○交差点内に外側線を設置し、車両を誘導する。</li> <li>○ラバーポールを設置し、歩行者の待機場所を確保する。</li> <li>○道路の主従関係を明確にするため、主道路にドット線を設置する。</li> <li>○交差点内にT字マークを設置する。</li> <li>○木下保育園方面カーブ手前に「学童注意」の路面表示を設置する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○自ら身を守る安全指導を徹底する。</li> <li>○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。</li> </ul>
歩道がなく(ラインのみ)路側帯の幅も狭いため、歩行者の通行には危険である。 木下東側木下保育園入口付近については、ラインの設置が無く、道幅が狭く、通勤時は車両の通行量も多い。	木下保育園 周辺道路 ※市道	/	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>○かべとう～保育園入口の民家に、路側に設置してある乗り入れブロックの撤去を指導。</li> <li>※市HP掲載→広報掲載→個別に指導</li> <li>○木下東側木下保育園入口付近について境界を確認後、舗装を拡張し、外側線を設置して歩行者の通行場所を確保する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○木下東側木下保育園入口付近の生垣の所有者に道路用地までの剪定を要望。</li> <li>○自ら身を守る安全指導を徹底する。</li> <li>○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。</li> </ul>
歩道がなく路側帯の幅も狭いため、歩行者の通行には危険である。 ※平成23年8月、路側帯のカラー舗装を対応済み	スポーツ前 用品店前 ※市道同士の交差点	/	○旧印旛高校前横断歩道ダイヤマークの補修。	○車止め、交差点部の歩行者巻き込み防止のラバーポールを設置し、歩行者の通行場所及び待機場所を確保する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>○自ら身を守る安全指導を徹底する。</li> <li>○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。</li> </ul>