

概要	所在地	対 策 案			
		印旛土木事務所	印西警察署	印西市(建設課・土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
道路が狭く、また見通しが悪い。 樹木が道路に覆いかぶさり、暗い。	小林牧場 自動車整備工場前の道		—	○路肩の土砂の撤去を行い歩行空間を確保する。 ○「速度落とせ」と山形減速マーキングの路面表示による速度抑制を行う。 ○歩行路の延長整備を検討する。	○区長より道路隣接地の所有者に枝等の剪定を要望 ○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、付き添いや見回り等による現地指導と安全確保を行う。
坂が急勾配であり、多くの車がスピードを出している。 ※平成23年8月「速度落とせ」、「学校あり」及び山形減速マーキングの路面表示を設置済み	小林中 交番 国道356号 国道356号 から下った交差点		○信号をLEDに替えることによる認視性の向上について検討する。	○交差点照明の設置。 ○看板設置による速度抑制。 ○外側線の引き直し。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
坂が多く車がスピードを出している。 コンビニエンスストア出入り車両との事故対策。	コンビニエンスストアの先の横断歩道 (市道)		—	○外側線の引き直し。 ○ドット線の引き直し。 ○路面表示の引き直し。	○事業所に、安全への配慮に関する協力を文書にて依頼。 ※「歩道の手前で一旦停止」「通学児童に注意」等 ○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。
坂が多く車がスピードを出している。 ※歩車分離式の信号制御交差点	浅間交差点		—	—	○職員や関係児童への、歩車分離式交差点の仕組みやルールの周知。 ○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○関係機関等と連携し、立ち番等による現地指導と安全確保を行う。