## 屋外施設等放射線量簡易測定結果

測定機器:HORIBA PA-1000Radi(ラディ) 測定日:平成24年6月27日~7月10日 単位:µSV/h(マイクロシーヘ・ルト/毎時)

No.	施設名	測定日	陸上競技場			野球場(土)			野球場(芝)			多目的運動場			テニスコート ※松山下1-4面		
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
1	松山下公園	H24.7.3	0.277	0.256	0.253	0.179	0.144	0.133	0.293	0.259	0.279				0.307	0.297	0.246
2	松山下公園総合体育館																
3	高花公園	H24.7.3				0.225	0.188	0.160	0.266	0.247	0.223				0.160	0.135	0.132
4	牧の原公園	H24.6.27													0.261	0.197	0.183
5	印旛中央公園	H24.6.29				0.224	0.201	0.188	0.320	0.293	0.280	0.299	0.279	0.266	0.241	0.228	0.223
6	印旛西部公園	H24.6.27				0.217	0.168	0.149	0.157	0.155	0.163	0.159	0.180	0.150	0.147	0.139	0.132
7	平賀学園台緑地	H24.6.27													0.169	0.170	0.147
8	萩原公園	H24.6.28													0.273	0.259	0.259
9	本埜スポーツプラザ	H24.6.28				0.165	0.152	0.149	0.312	0.300	0.293	0.270	0.302	0.270	0.366	0.343	0.300
No.	施設名	測定日	テニスコート※松山下5-6面		テニスコート※松山下7-8面			弓道場※印旛中央			2階広場						
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm			
1	松山下公園	H24.7.3	0.339	0.325	0.286	0.407	0.357	0.287									
2	松山下公園総合体育館											0.141	0.165	0.153			
3	高花公園	H24.7.3															
4	牧の原公園	H24.6.27															
5	印旛中央公園	H24.6.29							0.327	0.252	0.234						
6	印旛西部公園	H24.6.27															
7	平賀学園台緑地	H24.6.27															
8	萩原公園	H24.6.28															
9	本埜スポーツプラザ	H24.6.28															