

平成29年度 関係小学校から報告された通学路における危険箇所と対応策

No	小学校区	所在地	概要	対応策		
				印西警察署	印西市(建設課・土木管理課・市民安全課)	教育委員会・学校
1	小林小	印西市小林2544 付近	小林小近くの曲がり角にカーブミラーがなく、曲がった先から車が来ても全く見えない。カーブミラーを設置してほしい。		○カーブミラーを設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
2	内野小	戸神台1丁目ローレルスクエア付近の十字路	児童の登校時に交通量が多い。また、信号機がないため、スピードを出している車も多く、横断中に事故に巻き込まれる危険性がある。また、横道から出てくる車と直進車との接触事故に巻き込まれる危険性もある。押しボタン式の信号機を設置してほしい。	○信号機の設置については、地域と相談して要望書の提出が必要	○注意喚起の看板を5枚設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○学校やPTAのボランティアの協力で安全確保を行う。
3	内野小	内野1丁目多々羅田公園付近の緑道	樹木が多く、普段人通りもそれほど多くなく、見通しもよくないため、不審者の出没が危惧される。樹木の伐採や剪定をして、見通しをよくしてほしい。		○遊歩道横の斜面の木はURの敷地のため、URに依頼等で対応した。 ○校庭南側の遊歩道がうす暗かったので、電球をLEDに交換した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○URに依頼した。
4	小倉台小	印西市小倉台2丁目2-1 付近の横断歩道	イオン側歩道では信号待ちをしている児童も多く、自転車の通行量も多いことから、児童との接触の危険がある。信号待ちする児童のための待機線等を整備してほしい。		○テープで表示した待機線に停止位置の路面シートを貼った。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○学校やPTAのボランティアの協力で安全確保を行う。
5	小倉台小	中央北3丁目1番地1商業施設搬入口	朝の登校時、商業施設への搬入でトラックが多く歩道を横切る。営業時間内は警備員が立っているが、朝のうちは立っていない。搬入車への注意喚起や道路に「児童注意」等の路面表示をしてほしい。		○設置していた看板が木で見えづらかったので、運転手から見えやすい位置に注意喚起の看板を3枚設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○学校による定期的な安全指導を行う。
6	原小	草深2166-2付近の交差点	道が狭い上、抜け道になっている。「とびだし注意」等の路面表示をしてほしい。		○注意喚起の看板を2枚設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○歩道の歩き方の指導を徹底する。