

令和元年度 関係小学校から報告された通学路における危険箇所と対応策

No	小学校区	所在地	概要	対応策		
				印西警察署	印西市(建設課・土木管理課・市民活動推進課)	教育委員会・学校
1	小林小	学校正面前	学校から出る際に校内に入ってくる車が全く確認できないとともに、学校に入る側からは、学校から出てくる車が全く見えない。ミラー設置希望		○現地を確認して、ミラーを設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
2	小林小	印西市小林1831付近	車が駐車していると歩道をはみ出なければならない。途中から道幅が極端に狭まっており、車の往来も多く非常に危険である。道幅の拡張を希望。		○県の事業として、道路拡張工事が進んでいる。現地については、拡張済。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○毎朝地域のボランティアの見守り。 ○定期的に学校職員による学区の見回りを継続する。
3	小林小	印西市小林大門下1丁目5番地 しらさぎ公園付近	利用する児童も増え、住民でない車も通っているのではっきりとした安全対策を取りたい。「児童通学路」等の看板を設置希望。		○現地を確認して、看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
4	小林小	印西市小林103付近の国道356号線	国道356号…直線路で車の速度も速い。横断歩道なし。横断歩道の設置。「児童横断・通学路」等の看板や標識を設置希望。		○現地を確認して、看板や標識を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
5	原小	東の原1丁目4番地沿い西側道路(セブンイレブン含)	交差点周辺～コンビニやスーパーなどがあり、車の通りがとても激しい。交差点西側～大きな通りがあるにも関わらず横断歩道などは設置されていない。「児童飛び出し注意」などの看板設置希望。		○現地を確認して、看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。
6	平賀小	印西市平賀2608前道路	人通りが少なく危険 歩行者注意や児童横断注意等の看板設置を希望。		○「スピード落とせ」看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○保護者が下校時に安全確認をしている。
7	いには野小	印西市萩原萩原公園から鳥見神社付近にかけての道路	歩道が無く、周囲は林か畑で人家も少なく人通りも少ない。近くでイノシシの目撃情報もある。注意喚起看板設置を希望。		○現地を確認して、看板を設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。 ○基本的に保護者が送迎し一人で通らないように指導している。
8	本埜小	中根1281正門付近のカーブミラー	根元が腐食していてぐらぐらする。今年度よりスクールバスの運航路になり、使用頻度が毎日となったため、点検をしたら危険と認定された。補修が新しくするかのいずれかが希望。		○現地を確認して、既存のカーブミラーを撤去し、新たにカーブミラーを設置した。	○自ら身を守る安全指導を徹底する。