施設カルテ（現況用）

施設番号	212		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	中根倉庫（旧本埜商工会使用分）		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	中根856-8		
所管課	DX推進課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	本埜小学校	中学校区	本埜中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	45.03 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	192.00 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		
設置目的	倉庫として設置。		
設置根拠（設置条例等）	無		
施設概要	倉庫		
建物解体等の制限	無		

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		0	0	0
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。



●職員数

（人）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
								○
								※



建物基本情報

施設番号	212	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	中根倉庫（旧本埜商工会使用分）
所　在　地	中根856-8

建物(棟）基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	倉庫	1994	45.03	45.03	木造	1	0	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号　212　　基準日　令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	中根倉庫（旧本埜商工会使用分）
所在地	中根856-8

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		1
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		1
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		－
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		－
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		－
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		1
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		－
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	212	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	中根倉庫（旧本埜商工会使用分）
所　在　地	中根856-8

施設特記事項

施設カルテ（現況用）

施設番号	220		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	六軒弁天トイレ		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	大森4400-7		
所管課	土木管理課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	大森小学校	中学校区	印西中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	19.76 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	19.76 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	ふるさと川づくり休憩施設
設置根拠（設置条例等）	該当なし
施設概要	トイレ
建物解体等の制限	無

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		466	316	348
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	38	30	36
	修繕費	165	22	50
	建物管理委託費	263	264	263
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。

【歳出の推移】



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。

【歳入の推移】





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間開館日数	日	365		365		365		○
								※

（日）　【グラフ対象区分の推移】



建物基本情報

施設番号	220	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	六軒弁天トイレ
所　在　地	大森4400-7

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	便所	2001	19.76	19.76	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	220	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	六軒弁天トイレ
所在地	大森4400-7

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		－
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		－
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		3
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	220	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	六軒弁天トイレ
所　在　地	大森4400-7

施設特記事項

施設カルテ（現況用）

施設番号	347		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	草深の森トイレ		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	草深211-1、6、7、8の一部		
所管課	環境保全課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	西の原小学校	中学校区	西の原中学校
借地の有無	一部有	延床面積（専有面積）	39.74 ㎡
目的外使用	無し	敷地面積	320.99 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	公衆トイレ
設置根拠（設置条例等）	無し
施設概要	草深の森利用者用公衆トイレとして草深の森に建設。男性用、女性用、多目的トイレあり。 【利用可能時間】 1、2、11、12月…7時～16時 3、4、9、10月…6時～17時 5～8月…6時～18時30分
建物解体等の制限	無し

財務情報

●歳出

（千円）

区分		－	－	令和5年度
歳出合計				0
内訳	電気代			0
	燃料代			0
	ガス代			0
	上水道代・下水道代			0
	修繕費			0
	建物管理委託費			0
	使用料・賃料			0
	指定管理料			0
	事業費			0
	施設の運営に係る経費その他			0
	人件費			0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。



●職員数

（人）

正規職員			0.00
任期付職員			0.00
再任用職員			0.00
その他職員（円）			0.00

●歳入

（千円）

区分		－	－	令和5年度
歳入合計				0
内訳	使用料・手数料			0
	目的外使用料			0
	財産貸付料			0
	補助金・負担金			0
	その他			0

※千円未満は四捨五入しています。





供給情報

区分	単位	－ 実数	－ 値	－ 実数	－ 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
定員数	人	－		－		3		○
年間開館日数	日	－		－		1		
								※



建物基本情報

施設番号	347	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	草深の森トイレ
所　在　地	草深211-1、6、7、8の一部

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	草深の森トイレ	2023	39.74	39.74	木造	1	0	ー	未診断	不明
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	347	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	草深の森トイレ
所在地	草深211-1、6、7、8の一部

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		3
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		3
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	347	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	草深の森トイレ
所　在　地	草深211-1、6、7、8の一部

施設特記事項

施設カルテ（現況用）

施設番号	348		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下駅前にぎわい広場トイレ		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	木下1555-1		
所管課	都市整備課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	大森小学校	中学校区	印西中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	22.01 ㎡
目的外使用	なし	敷地面積	31,783.81 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	123 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	広場利用者の利便増進を図るため
設置根拠（設置条例等）	無し
施設概要	鉄筋コンクリート造　平屋建て　22.01㎡ 男性トイレ　小便器２、大便器１ 女性トイレ　大便器２ バリアフリートイレ１
建物解体等の制限	

財務情報

●歳出

（千円）

区分		－	－	令和5年度
歳出合計				89
内訳	電気代			0
	燃料代			0
	ガス代			0
	上水道代・下水道代			89
	修繕費			0
	建物管理委託費			0
	使用料・賃料			0
	指定管理料			0
	事業費			0
	施設の運営に係る経費その他			0
	人件費			0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。



●職員数

（人）

正規職員			0.00
任期付職員			0.00
再任用職員			0.00
その他職員（円）			0.00

●歳入

（千円）

区分		－	－	令和5年度
歳入合計				0
内訳	使用料・手数料			0
	目的外使用料			0
	財産貸付料			0
	補助金・負担金			0
	その他			0

※千円未満は四捨五入しています。





供給情報

区分	単位	－ 実数	－ 値	－ 実数	－ 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
定員数	人	－		－		6		○
年間開館日数	日	－		－		212		
								※



建物基本情報

施設番号　348　　基準日　令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	木下駅前にぎわい広場トイレ
所　在　地	木下1555-1

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	木下駅前にぎわい広場トイレ	2023	22.01	22.01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	348	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下駅前にぎわい広場トイレ
所在地	木下1555-1

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		
			1	平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。	3
			2	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		
			1	平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事を行っている。	3
			2	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	3
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		
			1	支障あり	－
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		
			1	平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事を行っている。	3
			2	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		
			1	指摘あり、改善していない。	－
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		
			1	指摘あり、改善していない。	－
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		
			1	未導入	1
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		
			1	未対応	3
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	348	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	木下駅前にぎわい広場トイレ
所　在　地	木下1555-1

施設特記事項

施設カルテ（現況用）

施設番号	340		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下交流の杜広場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	木下1493-28		
所管課	都市整備課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	木下小学校	中学校区	印西中学校
借地の有無		延床面積（専有面積）	21.98 ㎡
目的外使用		敷地面積	18,583.00 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	26 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	戸外において住民の休養などの用に供するため。
設置根拠（設置条例等）	印西市木下交流の杜広場の設置及び管理に関する条例
施設概要	公衆便所
建物解体等の制限	

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		9,363	8,291	8,539
内訳	電気代	74	89	74
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	135	148	109
	修繕費	0	0	0
	建物管理委託費	9,153	8,054	8,356
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。

【歳出の推移】



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		10	0	0
内訳	使用料・手数料	10	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。

【歳入の推移】





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
								○
								※

（）【グラフ対象区分の推移】



建物基本情報

施設番号　340　　基準日　令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	木下交流の杜広場
所　在　地	木下1493-28

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	公衆便所	2015	21.98	21.98	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	340	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下交流の杜広場
所在地	木下1493-28

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		1
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		1
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		－
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		－
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		1
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		3
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	340	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	木下交流の杜広場
所　在　地	木下1493-28

施設特記事項

施設カルテ（現況用）

施設番号	341		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	きおろし体験農園		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	木下804-11		
所管課	農政課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	木下小学校	中学校区	印西中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	76.91 ㎡
目的外使用		敷地面積	2,692.78 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	9 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	体験農園用倉庫として
設置根拠（設置条例等）	
施設概要	農園、倉庫２棟
建物解体等の制限	

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		1,341	1,371	1,458
内訳	電気代	141	141	149
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	1,200	1,230	1,309
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		2	2	2
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	2	2	2
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	931		1,049		1,039		○
								※

（人）　【グラフ対象区分の推移】



建物基本情報

施設番号	341	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	きおろし体験農園
所　在　地	木下804-11

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	倉庫Ａ	2018	55.51	55.51	鉄骨造	1	ー	ー	新耐震基準	補強不要
2	倉庫Ｂ	2018	21.40	21.40	鉄骨造	1	ー	ー	新耐震基準	補強不要
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	341	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	きおろし体験農園
所在地	木下804-11

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		－
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		1
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		3
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	341	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	きおろし体験農園
所　在　地	木下804-11

施設特記事項

施設カルテ（現況用）

施設番号	213		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報



施設名	きおろし水辺の広場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	木下1656-2		
所管課	経済振興課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	木下小学校	中学校区	印西中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	24.75 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	401.14 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	6 台
防災活動拠点	指定なし		
設置目的	中心市街地における交流やにぎわいを創出し、もって当該地域の活性化を図るために広場を設置する（印西市きおろし水辺の広場の設置及び管理に関する条例　第2条）		
設置根拠（設置条例等）	・印西市きおろし水辺の広場の設置及び管理に関する条例 ・印西市きおろし水辺の広場の設置及び管理に関する条例施行規則		
施設概要	トイレ、四阿		
建物解体等の制限	補助金による制限あり（H30年度で失効）		

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		1,269	1,155	1,329
内訳	電気代	16	18	17
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	83	59	60
	修繕費	83	0	22
	建物管理委託費	1,066	1,077	1,222
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	21	1	7
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用件数	件	3		14		9		○
年間利用人数	人	52		1,090		557		
年間開館日数	日	365		365		334		
年間利用者数／開館日数	人/日	52	365	0.14	1,090	365	2.99	557	334	1.67	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	52	25	2.10	1,090	25	44.0	557	25	22.5	



建物基本情報

施設番号	213	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	きおろし水辺の広場
所　在　地	木下1656-2

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	四阿	2012	4.86	4.86	木造	1	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2	公衆便所	2012	19.89	19.89	鉄骨コンクリート	1	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	213	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	きおろし水辺の広場
所在地	木下1656-2

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		2
			1	平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		－
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		1
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		3
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	213	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	きおろし水辺の広場
所　在　地	木下1656-2

施設特記事項

施設カルテ（現況用）

施設番号	229		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下駅自由通路		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	木下1692		
所管課	土木管理課	運営形態	直営
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	木下小学校	中学校区	印西中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	710.98 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	2,723.27 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	自由通路の設置
設置根拠（設置条例等）	該当なし
施設概要	自由通路
建物解体等の制限	無

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		12,155	12,121	12,300
内訳	電気代	2,402	3,131	2,599
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	458	410	512
	修繕費	967	151	297
	建物管理委託費	8,327	8,429	8,795
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	97
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	621,595		663,570		673,060		○
年間開館日数	日	365		365		365		
年間利用者数／開館日数	人/日	621,595	365	1703.0	663,570	365	1818.0	673,060	365	1844.0	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	621,595	711	874.3	663,570	711	933.3	673,060	711	946.7	



建物基本情報

施設番号　229　　基準日　令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名　木下駅自由通路

所　在　地　木下1692

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	自由通路	2008	710.98	710.98	鉄骨造	2	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号　229　　基準日　令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下駅自由通路
所在地	木下1692

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		2
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		－
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		3
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	229	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	木下駅自由通路
所　在　地	木下1692

施設特記事項

2 建物の屋根・屋上

雨漏り1件

8 環境保全

一部照明LED化

施設カルテ（現況用）

施設番号	214		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	印西牧の原駅南口自転車駐車場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	原一丁目1-1		
所管課	市民活動推進課	運営形態	指定管理者
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	原小学校	中学校区	西の原中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	2,254.04 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	1,635.29 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	自転車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下の車両（側車付きのものを除く。）をいう。以下同じ。）の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、併せて自転車の利用者の利便の増進に資するため。
設置根拠（設置条例等）	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、印西市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
施設概要	事務室、駐車場
建物解体等の制限	補助金による制限あり

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		0	605	0
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	0	605	0
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。

【歳出の推移】



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。

【歳入の推移】





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	8,346		11,527		13,858		○
年間開館日数	日	365		365		366		
年間利用者数／開館日数	人/日	8,346	365 22.9	11,527	365 31.6	13,858	366 37.9	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	8,346	2,254 3.70	11,527	2,254 5.11	13,858	2,254 6.15	

（人）　【グラフ対象区分の推移】　（人/日）



建物基本情報

施設番号	214	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	印西牧の原駅南口自転車駐車場
所　在　地	原一丁目1-1

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	自転車駐車場	2008	2254.04	2254.04	鉄骨造	2	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	214	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	印西牧の原駅南口自転車駐車場
所在地	原一丁目1-1

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		3
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		－
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	214	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	印西牧の原駅南口自転車駐車場
所　在　地	原一丁目1-1

施設特記事項

8 環境保全

照明のLED化

施設カルテ（現況用）

施設番号	215		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	印西牧の原駅北口自転車駐車場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	牧の原一丁目2		
所管課	市民活動推進課	運営形態	指定管理者
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	牧の原小学校	中学校区	滝野中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	2,247.92 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	1,650.00 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	自転車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下の車両（側車付きのものを除く。）をいう。以下同じ。）の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、併せて自転車の利用者の利便の増進に資するため。
設置根拠（設置条例等）	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、印西市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
施設概要	事務室、駐車場
建物解体等の制限	補助金により制限あり

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		0	821	204
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	0	821	204
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。

【歳出の推移】



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。

【歳入の推移】





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	14,769		18,470		19,833		○
年間開館日数	日	365		365		366		
年間利用者数／開館日数	人/日	14,769	365 40.5	18,470	365 50.6	19,833	366 54.2	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	14,769	2,248 6.57	18,470	2,248 8.22	19,833	2,248 8.82	

【グラフ対象区分の推移】



建物基本情報

施設番号	215	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	印西牧の原駅北口自転車駐車場
所　在　地	牧の原一丁目2

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	自転車駐車場	2011	2247.92	2247.92	鉄骨造	2	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	215	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	印西牧の原駅北口自転車駐車場
所在地	牧の原一丁目2

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		3
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		－
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	215	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	印西牧の原駅北口自転車駐車場
所　在　地	牧の原一丁目2

施設特記事項

8 環境保全

照明のLED化

施設カルテ（現況用）

施設番号	216		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	小林駅南口自転車駐車場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	小林645-5		
所管課	市民活動推進課	運営形態	指定管理者
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	小林小学校	中学校区	小林中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	884.12 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	581.90 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	自転車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下の車両（側車付きのものを除く。）をいう。以下同じ。）の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、併せて自転車の利用者の利便の増進に資するため。
設置根拠（設置条例等）	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、印西市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
施設概要	事務室、駐車場
建物解体等の制限	補助金による制限あり

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		0	792	0
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	0	792	0
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。

【歳出の推移】



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

【歳入の推移】



凡例：当該施設 延床面積あたり／1人あたり　用途平均 延床面積あたり／1人あたり

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。

供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	2,904		3,686		3,551		○
年間開館日数	日	365		365		366		
年間利用者数／開館日数	人/日	2,904	365	7.96	3,686	365	10.1	3,551	366	9.70	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	2,904	884	3.28	3,686	884	4.17	3,551	884	4.02	

【グラフ対象区分の推移】



建物基本情報

施設番号	216	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	小林駅南口自転車駐車場
所　在　地	小林645-5

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	自転車駐車場	1996	884.12	884.12	鉄骨造	2	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	216	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	小林駅南口自転車駐車場
所在地	小林645-5

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		1
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		1
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		3
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		1
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		－
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	216	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	小林駅南口自転車駐車場
所　在　地	小林645-5

施設特記事項

8 環境保全

照明のLED化

施設カルテ（現況用）

施設番号	217		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	千葉ニュータウン中央駅南口自転車駐車場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	中央南一丁目436-3		
所管課	市民活動推進課	運営形態	指定管理者
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	内野小学校	中学校区	原山中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	1,805.08 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	1,130.07 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	自転車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下の車両（側車付きのものを除く。）をいう。以下同じ。）の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、併せて自転車の利用者の利便の増進に資するため。
設置根拠（設置条例等）	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、印西市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
施設概要	事務室、駐車場
建物解体等の制限	補助金による制限あり

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		218	605	205
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	218	605	205
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。

【歳出の推移】



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。

【歳入の推移】





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	19,021		22,828		24,867		○
年間開館日数	日	365		365		366		
年間利用者数／開館日数	人/日	19,021	365	52.1	22,828	365	62.5	24,867	366	67.9	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	19,021	1,805	10.5	22,828	1,805	12.6	24,867	1,805	13.8	

（人）　【グラフ対象区分の推移】　（人/日）



建物基本情報

施設番号	217	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	千葉ニュータウン中央駅南口自転車駐車場
所　在　地	中央南一丁目436-3

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	自転車駐車場	2010	1805.08	1805.08	鉄骨造	2	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	217	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	千葉ニュータウン中央駅南口自転車駐車場
所在地	中央南一丁目436-3

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		3
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		－
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	217	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	千葉ニュータウン中央駅南口自転車駐車場
所　在　地	中央南一丁目436-3

施設特記事項

8 環境保全

照明のLED化

施設カルテ（現況用）

施設番号	218		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	千葉ニュータウン中央駅北口自転車駐車場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	中央北二丁目1-1		
所管課	市民活動推進課	運営形態	指定管理者
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	小倉台小学校	中学校区	木刈中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	4,088.20 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	2,000.00 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	自転車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下の車両（側車付きのものを除く。）をいう。以下同じ。）の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、併せて自転車の利用者の利便の増進に資するため。
設置根拠（設置条例等）	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、印西市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
施設概要	事務室、駐車場
建物解体等の制限	補助金による制限あり

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		0	1,045	924
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	0	1,045	924
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。





供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	37,862		42,092		40,922		○
年間開館日数	日	365		365		366		
年間利用者数／開館日数	人/日	37,862	365	103.7	42,092	365	115.3	40,922	366	111.8	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	37,862	4,088	9.26	42,092	4,088	10.3	40,922	4,088	10.0	



建物基本情報

施設番号　218　　基準日　令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	千葉ニュータウン中央駅北口自転車駐車場
所　在　地	中央北二丁目1-1

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	自転車駐車場	2006	4088.20	4088.20	鉄骨造	3	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	218	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	千葉ニュータウン中央駅北口自転車駐車場
所在地	中央北二丁目1-1

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		3
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		2
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		3
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		－
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	218	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	千葉ニュータウン中央駅北口自転車駐車場
所　在　地	中央北二丁目1-1

施設特記事項

8 環境保全

照明のLED化

施設カルテ（現況用）

施設番号	219		基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下駅北口自転車駐車場		
複合施設名	—	複合施設の延床面積	— ㎡
所在地	木下1635-7		
所管課	市民活動推進課	運営形態	指定管理者
大分類	その他	中分類	その他建築系公共施設
小学校区	木下小学校	中学校区	印西中学校
借地の有無	無	延床面積（専有面積）	1,036.47 ㎡
目的外使用	無	敷地面積	892.81 ㎡
単独複合区分	単独	駐車可能台数	0 台
防災活動拠点	指定なし		

設置目的	自転車（道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下の車両（側車付きのものを除く。）をいう。以下同じ。）の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、併せて自転車の利用者の利便の増進に資するため。
設置根拠（設置条例等）	自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、印西市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
施設概要	事務室、駐車場
建物解体等の制限	補助金による制限あり

財務情報

●歳出

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳出合計		0	605	0
内訳	電気代	0	0	0
	燃料代	0	0	0
	ガス代	0	0	0
	上水道代・下水道代	0	0	0
	修繕費	0	605	0
	建物管理委託費	0	0	0
	使用料・賃料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	施設の運営に係る経費その他	0	0	0
	人件費	0	0	0

※人件費は理論値です。　※千円未満は四捨五入しています。

【歳出の推移】



●職員数

（人）

正規職員	0.00	0.00	0.00
任期付職員	0.00	0.00	0.00
再任用職員	0.00	0.00	0.00
その他職員（円）	0.00	0.00	0.00

●歳入

（千円）

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入合計		0	0	0
内訳	使用料・手数料	0	0	0
	目的外使用料	0	0	0
	財産貸付料	0	0	0
	補助金・負担金	0	0	0
	その他	0	0	0

※千円未満は四捨五入しています。

【歳入の推移】



凡例			
当該施設	延床面積あたり	1人あたり
用途平均	延床面積あたり	1人あたり

供給情報

区分	単位	令和3年度 実数	令和3年度 値	令和4年度 実数	令和4年度 値	令和5年度 実数	令和5年度 値	対象
年間利用人数	人	2,819		3,358		3,444		○
年間開館日数	日	365		365		366		
年間利用者数／開館日数	人/日	2,819	365	7.72	3,358	365	9.20	3,444	366	9.41	※
年間利用者数／延床（専有）面積	人/㎡	2,819	1,036	2.72	3,358	1,036	3.24	3,444	1,036	3.32	

【グラフ対象区分の推移】



建物基本情報

施設番号　219　　基準日　令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	木下駅北口自転車駐車場
所　在　地	木下1635-7

建物(棟) 基本情報

ID	建物名	建築年度	延床面積（㎡）	専有面積（㎡）	構造	階数		大規模改修年度	耐震診断	耐震補強
						地上	地下			
1	自転車駐車場	1996	1036.47	1036.47	鉄骨造	2	ー	ー	新耐震基準	新耐震基準
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

施設性能調査結果

施設番号	219	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施設名	木下駅北口自転車駐車場
所在地	木下1635-7

施設性能調査結果

分類		番号	内容		回答
Ⅰ施設	建物の外壁	1	建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？		1
			1	平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。	
			2	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。	
			3	平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。	
	建物の屋根・屋上	2	建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？		1
			1	平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。	
	耐震性能	3	建物は耐震性を有していますか？		3
			1	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。	
			2	旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。	
			3	新耐震基準に基づく建物である。	
Ⅱ設備	冷暖房	4	冷暖房設備に支障はありますか？		3
			1	支障あり	
			2	支障はあるが、軽微なもの	
			3	支障なし	
	給排水	5	建物の給排水管の更新工事は行っていますか？		3
			1	平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。	
			2	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。	
			3	平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。	
Ⅲ安全	防災管理	6	消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？		3
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
	安全管理	7	特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？		－
			1	指摘あり、改善していない。	
			2	指摘はあるが、軽微なもの	
			3	指摘なし、又は対応済	
Ⅳ環境	環境保全	8	環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？		3
			1	未導入	
			2	検討中	
			3	導入済	
Ⅴ機能	バリアフリー	9	バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？		－
			1	未対応	
			2	一部対応済	
			3	全て対応済	

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

特記事項

施設番号	219	基準日	令和06年3月31日

施設基本情報

施　設　名	木下駅北口自転車駐車場
所　在　地	木下1635-7

施設特記事項

8 環境保全

照明のLED化