

令和7年度通学路危険箇所一覧（危険箇所集約）

昨年度も報告があった箇所

令和8年3月

No	中学校区	報告 学校名	所在地	○…通学路の危険な現状 ●…学校からの対策等の要望	合同点検	対 策 案					
						印旛土木 事務所	印西警察署交通課 生活安全課	道路建設課	土木管理課	市民活動推 進課	教育委員会 小・中学校
1	印西中	木下小	印西市木下134 2-4 元木下保 育園付近の踏切 及び線路	○踏切の周りに柵が無く、簡単に線路に侵入できてしま う。 ●線路沿いに侵入防止用の柵を立ててほしい。							侵入防止用柵 設置をJR東日 本に依頼済み
2	印西中	木下小	印西市木下南2 丁目9付近の曲 がり角	○近くに公園もあり児童の往来が多いが、見通しが悪 く車の接近に気付づらい。 ●曲がり角で減速し、歩行者に注意するような注意喚起 を講じてほしい。					「児童注意」の 路面標示の設 置を検討		
3	印西中	木下小	印西市木下149 3-4 宝晃堂の 前の交差点	○歩道が狭く、コンクリートが崩れているような足場にな っている。登下校する児童が多いので当該交差点の 交通量が多くなり、困っている。 ●個人所有の土地でなければ整地をしてほしい。					道路上に置か れているコンク リートブロックを 撤去済み		
4	小林中	小林小	千葉県印西市小 林浅間2丁目 いちよう通り付近	○横断歩道が薄くなっており、はっきりしていない。 ●横断歩道の塗装をして欲しい。			来年度以降本 部担当課へ依 頼				児童への安全 指導を継続
5	小林中	小林小	印西市小林177 4-4付近の車 道 歩行路	○オレンジ色のポールが倒れている。 ●ポールを直して欲しい。					ラバーポール を再設置済み		児童への安全 指導を継続(ラ バーポールの 扱い)
6	印西中	大森小	印西市大森小学 校正門前の通学 路	○通学路上の路面標示が消えかかっている。 ●路面標示の再塗装。			来年度以降本 部担当課へ依 頼				児童への安全 指導を継続
7	印西中	大森小	印西市鹿黒南2 丁目付近(グッド マンビジネス パーク)の道路	○路面標示が消えかかっている。 ○交通量が多く、スクールバスの乗降場までの徒歩 ルートとなっているため、横断歩道がないので危険。 ●路面標示再塗装。 ●横断歩道の設置。			交通量が少なく 現時点で横断 歩道設置不可 再塗装は来年 度以降本部担 当課へ依頼				児童への安全 指導を継続
8	印西中	大森小	印西市鹿黒南3- 4-6(セブンイレ ブン)付近の道路	○路面標示が消えかかっている。 ○交通量が多く、スクールバスの乗降場までの徒歩 ルートとなっているため、横断歩道がないので危険。 ●路面標示の再塗装。 ●横断歩道の設置。			交通量が少なく 現時点で横断 歩道設置不可 再塗装は来年 度以降本部担 当課へ依頼				児童への安全 指導を継続
9	印西中	大森小	印西市鹿黒南3 丁目5-4(いたば し菓子店)付近 の道路	○交通量が多く、スクールバスの乗降場までの徒歩 ルートとなっているため、横断歩道がないので危険。 ●横断歩道の設置。 ●歩行者用信号機の設置。			交通量が少なく 設置不可				児童への安全 指導を継続
10	印西中	大森小	印西市大森3542 付近の横断歩道 (印西警察署入 口)	○通学路である横断歩道が薄くなっている。 ○停止線も消えている。 ●横断歩道・停止線の再塗装。			再塗装依頼済 み				
11	印西中	大森小	印西市大森 3870-3(京葉銀 行印西支店)付 近の横断歩道	○通学路上の横断歩道が消えかかっている。 ●横断歩道の再塗装。			再塗装依頼済 み				
12	印西中	大森小	印西市大森3809 千葉信用金庫印 西支店付近の横 断歩道	○通学路上の横断歩道が消えかかっている。 ●横断歩道の再塗装。			再塗装依頼済 み				
13	印西中	大森小	印西市立大森小 学校正門前の通 学路	○ブロック塀が道路側に傾き、崩れかかっている。地震 の際、倒壊の恐れがあり、通学路のため危険と思われ る。 ●行政当局から該当の民地への連絡及び指導。							建築指導課へ 問い合わせた が、壁が低い ため指導対象 にはならないと のこと 児童への安全 指導を継続
14	印西中	大森小	印西市大森 2589-1(セブンイ レブン印西大森 店)付近の道路	○路面注意標示が消えかかっている。 ○大森交差点、大森坂上交差点の渋滞を避ける抜け道 として多くの車が通っている。 ○通学路となっているが、路地のため歩道も無く、坂・ カーブがあり、見通しがとても悪い。 ○渋滞を嫌い通行する車が多いので、スピードを出して 進入・通行するのでとても危ない。 ○昨年度、この道路沿いで児童が車に轢かれて足を捻 挫するという事案が発生している。 ●路面標示の再塗装。 ●看板や標識の設置。			路面標示の現 状を確認し、再 塗装を検討			カーブミラーに 「通学路につき 最徐行」の簡易 看板設置済み	

令和7年度通学路危険箇所一覧（危険箇所集約）

昨年度も報告があった箇所

令和8年3月

No	中学校区	報告 学校名	所在地	○…通学路の危険な現状 ●…学校からの対策等の要望	合同点検	対 策 案					
						印旛土木 事務所	印西警察署交通課 生活安全課	道路建設課	土木管理課	市民活動推 進課	教育委員会 小・中学校
15	印西中	大森小	印西市大森3463	○野良猫等が住み着いている。通学中に噛みつかれる等の危険がある。 ●行政当局から該当の民地への連絡及び指導。							建築指導課へ確認し人が住んでいる形跡を確認 児童への注意喚起を実施
16	印西中	大森小	印西市大森3569-2(近江屋)付近の道路	○登下校どちらの時間帯も交通量が多く、歩行路が狭い。大型車通行禁止区域のわずかに、大型車が頻繁に通っている。 ○大森鹿黒方面は、路側帯のカラー舗装で車は大部分歩行者に注意が向くようになった。しかし、六軒方面は路側帯のカラー舗装がなく、とても危険である。 ●歩行者用通路の設置。路側帯のカラー塗装。 ●大型車通行のより効果的な注意喚起と取り締まり。			停車場がなく取り締まり実施不可		歩行者通路を新設するためには、拡幅の必要があるが、両側が住宅であるため難しい		児童への安全指導を継続
17	印西中	大森小	弁天橋わきの横断歩道 印西市大森3874付近	○県道4号線の弁天橋付近。 ○この横断歩道を渡り登校してくる児童が一定数いる。見通しも悪く、交通量が多いため、大変危険である。 ●歩行者用信号機の設置。 ●看板等の増設による注意喚起。 ●横断歩道の再塗装。			交通量が少なく現時点で信号設置不可 再塗装は依頼済み			設置できる共架柱がありません	児童への安全指導を継続
18	印西中	大森小	中の口交差点の横断歩道 印西市大森4484-2付近	○横断歩道が消えかかっている。 ●横断歩道の再塗装。			再塗装依頼済み				
19	原山中	内野小	千葉県印西市内野2丁目ニュータウン大橋	【危険の詳細】 ○昨年度よりニュータウン大橋の両側を登下校の通学路として活用しているため、グリーンベルトが設置されていない。自転車を通る量も多いため、接触の危険がある。 【学校で取り組んでいる対策】 ☆学校では、押し合わずに通行すること、広がらずに通行すること、自転車の走行に注意することなどを指導している。また、柵から乗り出したり、隙間から手を出したりしないことや、車道に手を投げないことなども指導している。 ●橋のもう一方にもグリーンベルトの設置を希望。 ●道路内に、自転車専用道路を設置。				歩道内の自転車通行が可能箇所のため、自転車専用道路を新設することは難しい	橋の北側においても、自転車通行者へ、歩行者の安全への注意喚起について検討		児童への安全指導を継続
20	木刈中	木刈小	印西市大塚3丁目3番地1 セブンイレブンの駐車場並びに交差点	○車が歩行者に気づかずに、スピードを出したまま駐車場・横断歩道に侵入してくる可能性がある。 ○駐車場にブロック以外の車止めがないので、車が歩道に侵入する可能性がある。 ●信号への右折矢印の設置。 ●駐車場と歩道を遮断するためのガードレール・ガードパイプや大きな車止め等の設置。 ●児童の通行が多いことを知らせる看板の設置。横断歩道や駐車場に侵入する際、歩行者注意の看板の設置。	○	歩道に車止めを設置予定	右折矢印があっても解決しないため設置を検討できない				
21	木刈中	木刈小	印西市大塚3丁目5番地5 ビックハウスの駐車場並びに交差点	○歩行者に気がつかず車がスピードを出したまま駐車場に侵入してくる可能性がある。 ●児童の通行が多いことを知らせる看板の設置。駐車場に入る際、歩行者注意の看板の設置。	○						学校から店舗へ依頼済み
22	木刈中	木刈小	印西市牧の木戸1丁目	○交差点を越えてすぐ右折ポイントがあり、右折待ちの車にスピードを出したまま交差点を過ぎた車がぶつかりそうになる場面が見受けられ、その際歩道に車が突っ込む可能性がある。 ●右折車有りやスピード注意などの看板や歩道へのガードレール・ガードパイプ等の設置。	○					カーブミラーに「学童多し注意」の簡易看板設置済み	
23	原山中	原山小	印西市原山3丁目4番地 原山幼稚園付近の横断歩道	○横断歩道手前の歩行者一時停止のマーク(いんざい君)が剥がれており、目立たなくなっている。 ○見晴らしが良く、車両のスピードが出やすい所であることや、車両側の一時停止ラインで止まらない車も時々見られるため、危険である。 ○多くの児童が渡る場所でありながら信号が無い横断歩道のため、児童の意識付けのためにも必要である。 ●歩行者停止のいんざい君マークを補修してほしい。						横断歩道直前にアルミシール「止まれ」を設置済み	
24	船穂中	高花小	印西市草深 県道189 交差点の横断歩道	○信号のある交差点で横断歩道等、白線のほとんどが消えかかっている。 ●白線の引き直し。			来年度以降本部担当課へ依頼				児童への安全指導を継続
25	船穂中	高花小	印西市高花4丁目北側～西側道路の横断歩道	○信号のある交差点で横断歩道等、白線が薄くなっている。 ●白線の引き直し。			来年度以降本部担当課へ依頼				児童への安全指導を継続
26	船穂中	高花小	印西市高花5丁目ほりえ歯科前横断歩道	○信号のある交差点で横断歩道等、白線が薄くなっている。 ●白線の引き直し。			来年度以降本部担当課へ依頼				児童への安全指導を継続
27	船穂中	高花小	印西市高花4丁目5丁目6丁目の交差点 横断歩道	○信号のある交差点で横断歩道等、白線が薄くなっている。 ●白線の引き直し。			来年度以降本部担当課へ依頼				児童への安全指導を継続

令和7年度通学路危険箇所一覧（危険箇所集約）

昨年度も報告があった箇所

令和8年3月

No	中学校区	報告学校名	所在地	○…通学路の危険な現状 ●…学校からの対策等の要望	合同点検	対 策 案						
						印旛土木事務所	印西警察署交通課生活安全課	道路建設課	土木管理課	市民活動推進課	教育委員会小・中学校	
28	船穂中	高花小	印西市高花6丁目 セブンイレブン付近の交差点、横断歩道	○信号のある交差点で横断歩道等、白線が薄くなっている。 ●白線の引き直し。							児童への安全指導を継続	
29	小林中	小林北小	印西市小林3930付近から小林ガード下へつながる市道上（←交差点、横断歩道、歩行路等）	○水路と道路の間に、防止柵がない（昨年度も要望）。そのため反対側を歩くようにしたいが整備されていない。 ●水路と反対側の側道を整備し、児童が安全に歩けるようにしてほしい。					舗装整備済み			
30	小林中	小林北小	印西市小林3908-5付近 太平洋トラベル前	○路面の横断歩道が消えている。柵もさびている。（昨年度も要望） ●見えるように塗り直していただきたい。見通しが悪いところなので、車に見えやすい注意喚起表示を路面や標識で示していただきたい。							予告標識柱に「通学路につき最徐行」の簡易看板設置済み	
31	小林中	小林北小	印西市小林北5丁目1番地11付近の横断歩道	○路面の横断歩道が消えている。 ●見えるように塗り直していただきたい。								
32	木刈中	小倉台小	京葉銀行千葉ニュータウン支店前	○横断歩道の線が薄くなってきている。 ●横断歩道の線を引き直してほしい。								
33	西の原中	西の原小	印西市草深2497-17 草深こじか第二保育園付近の歩行路	○道幅が狭く、交通量が多い。歩行者用の白線は引かれているが、車がすれ違いのときには、歩行者部分にもはみ出して走行している。新しい住宅が建設され、児童の人数も増えていて、危険である。 ●グリーンベルト、ボールの設置を希望する。	○					草深地区のグリーンベルトの設置については、関係課と協議 既存のグリーンベルトを設置した区間において、ボールの設置を検討		
34	西の原中	西の原小	印西市西の原1丁目4 西の原公園 付近のT字路	○信号のないT字路で横断歩道を横断中の自転車に乗った中学生が、自動車にはねられる事故があった。西の原東街区公園方面から左カーブになっていて、標識が樹木に見えない。スピードを出す車が多く、危険である。 ●（標識が見えるように高い樹木の剪定を希望する。）押しボタン式の信号機設置を希望する。	○					信号機の設置は歩行者数の関係等で設置基準に満たない	標識が見えるよう剪定済み	
35	西の原中	西の原小	印西市草深964付近のT字路	○カーブミラーがないため見通しが悪い。車や歩行者が飛び出してきた場合、お互い危険である。 ●カーブミラーあるいは一時停止標識（看板など）の設置を希望する。または、道路にT字路のペイントを希望する。	○					カーブミラーを設置済み	カーブミラーに「学童多し注意」看板設置済み	
36	西の原中	原小	印西市東の原1丁目付近（東の原東街区公園付近）	○国道464号と県道190号をつなぐ道路。横断歩道や一時停止の標識もなく、スピードを出す車両が多い区間。住宅街の中のため、児童が登下校の際にも利用する。撮影時も徐行せずに県道190号側の交差点へ進入する車両があった。 ●国道464号側の横断歩道の白線の再塗装、地図右側から左側へ横断するための横断歩道の設置、県道190号へ出るための一時停止線もしくは横断歩道などの設置を希望する。	○							
37	西の原中	原小	印西市草深2249付近	○草深、東の原3丁目方面から多くの児童が登下校時に利用している道路である（写真右手から左手へ登校時に利用、下校時はその逆）。また、幹線道路（県道190号）から住宅地へ続く道路で車両が多く通行している道路である。 ●路面標示や立看板を新設を希望する。	○						設置できる共架柱がありません	児童への安全指導を継続
38	西の原中	原小	印西市原東の原2丁目28-2付近（原東街区公園付近）	○県道190号と国道464号をつなぐ片側二車線の道路。多くの児童が東の原1、2丁目から登下校時に利用している。 ●横断歩道の白線および自転車走行可能部分の再塗装を希望する。	○							児童への安全指導を継続
39	西の原中	原小	印西市草深東の原2丁目106付近（東の原）	○県道190号上の交差点。登下校時や公園へ遊びに行く際に利用する児童も多い。 ●横断歩道の白線および自転車走行可能部分の再塗装を希望する。	○							児童への安全指導を継続
40	西の原中	原小	印西市草深2315付近	○以前、通行する車両と児童の接触事故が発生している。県道190号へつながる道路で、近くには駄菓子屋など児童が集まる場所がある。大きなトラックも通行している。 ●側線再塗装及びグリーンベルト設置を希望する。	○						草深地区のグリーンベルトの設置については、関係課と協議 外側線の再塗装については近隣の土地利用状況を踏まえ、補修時期を検討	児童への安全指導を継続
41	西の原中	原小	印西市草深1671付近（コスモスの丘保育園前）	○県道190号へ続く道路。保育園の前のわりに交通量が多い。 ●砂利の部分は市の所有と聞いているので、アスファルトを舗装し、道路を拡張するとともに、白線の塗装を希望する。	○					R7年度アスファルト舗装工事および白線塗装済み		児童への安全指導を継続

令和7年度通学路危険箇所一覧（危険箇所集約）

昨年度も報告があった箇所

令和8年3月

No	中学校区	報告学校名	所在地	○…通学路の危険な現状 ●…学校からの対策等の要望	合同点検	対 策 案							
						印旛土木事務所	印西警察署交通課生活安全課	道路建設課	土木管理課	市民活動推進課	教育委員会小・中学校		
42	西の原中	原小	印西市草深2528付近(原青年館付近)	○信号から住宅街へ続く道路。児童が歩行したり、自転車で走行する際に側線がないため危険がある。 ●白線の塗装延長を希望する。	○					外側線の設置については近隣の土地利用状況を踏まえ、設置時期を検討		児童への安全指導を継続	
43	西の原中	原小	印西市草深2312付近	○広い通りと県道190号をつなぐ道路。利用する車両が多く、通学路に利用する児童もいる。 ●道路標示と白線の再塗装を希望する。	○					外側線及び路面標示の再塗装については近隣の土地利用状況を踏まえ、補修時期を検討		児童への安全指導を継続	
44	西の原中	原小	印西市草深2318付近	○広い通りで県道190号へつながる道路。速度が出やすい道路であるが、側線がひかれていない。 ●側線の塗装延長を希望する。	○					外側線の設置については近隣の土地利用状況を踏まえ、設置時期を検討		児童への安全指導を継続	
45	印旛中	六合小	佐瀬石油前の交差点(印西市瀬戸1732付近)	①以前にも増して交通量が増え、なおかつ急ぐドライバーも多い。信号が赤に変わっても無理に交差点に入ってくる車があり、児童の道路横断を妨害している。(車両がそのまま横断歩道を塞いでいる) ②登校している児童の隊列のすぐ脇を猛スピードで走る車両が見られる。時々路上駐車している車両が児童の通行を妨害していることもある。 ●①「スクールゾーン・児童横断優先」もしくは「学童優先」の看板敷設。	○						設置できる共架柱がありません		
46	印旛中	六合小	山田橋近辺の歩道(印西市瀬戸1736-3近辺)	○木の根っこが隆起し歩道に凹凸ができています。枝も垂れてきており、歩行者が歩きやすいように整備されていない。ガードレールのないゾーンがあり、児童の隊列近くを車が猛スピードで通過しており、危険である。 ●歩道を平らに整備し直し、定期的に枝払いをお願いしたい。ガードレールのないゾーンは自動車整備工場の駐車場になっているので仕方がないが、付近に「スクールゾーン・学童注意」の看板敷設をお願いしたい。	○					歩道の隆起については、補修を実施		設置できる共架柱がありません	
47	印旛中	平賀小	印西市平賀116-1-2 学校前～恵巳美容室、学校前から平賀631	○カーブになっており、見通しが悪いところがある。酒々井方面に向かう車にとっては、カーブを曲がってすぐに信号機と横断歩道があり、注意しないと危険である。令和7年5月、事故があった。 ○学校前に、ガードレールを設置していただいたが、まだ不十分である。 ○道路の入り口付近には「大型車は入れません」の看板があるにもかかわらず、スピードが出ている車両や大型車などが多く、危険である。 ●道路両側とも、ガードレールまたはガードパイプを設置してほしい。 ●定期的な取り締まり(スピードや走行して良い車種など)をしてほしい。						許可車両は多数です 許可証をもって いる車両は取り締まることはできません		児童への安全指導を継続	
48	印旛中	平賀小	印西市平賀学園台3丁目24-13付近	○通学路として使っている児童がいる。 ○木の枝が折れて通行の妨げになっていたり、たくさんの葉が落ち雨上がり時にはぬかるんでいて滑りやすくなったりしている。保護者や校長が整備をしているが、歩きづらくなっている。 ○日の光が入りにくい場所で、昼間でも薄暗い。 ○人の目が届きにくく、事件に巻き込まれる恐れあり。(植物が伸び放題なので、伐採し、危険のないようにしてほしい。) ●舗装をしてほしい。						民有地のため、舗装はできない		児童への安全指導を継続	
49	印旛中	平賀小	印西市平賀826-1 ゴミ捨て場前の十字路	○狭い道だが、スピードを出す車もある。(ごみステーション周辺) ○見通しが悪くなっている。 ○注意喚起の看板は多いが、「通学路」とわかる看板がない。 ●塗装で、スピードを落とせるようなものがあると良い。 ●通学路とわかるものとよい。						道路の北側と南側に「通学路注意」の路面標示を設置予定			
50	滝野中	滝野小	印西市牧の原6丁目 付近の道路(公園前)	○大型商業施設へ抜ける道であり、付近には保育園などもあるため、車通りが多くなる道路である。また、本校児童の通学路は西に80mほどの横断歩道を通り、「はるかぜ公園」方面へいくことになっているのだが、その経路であると遠回りになってしまう、印を付けたところを横断してしまう児童がいる。放課後遊ぶ際にも、ボールなどの飛び出しが多くなりやすい。 ●横断歩道等の設置、またはそれに変わる注意喚起の標識等を希望。						交通量等から横断歩道設置不可		設置できる共架柱がありません	児童への安全指導を継続
51	滝野中	滝野小	千葉県印西市牧の原6丁目と滝野3丁目間の道路付近	○横断歩道はあるが、自動車は止まる(減速すること)なく通ることが多い。歩行者や自転車で走行する人も周りを見ずに、飛び出ることがあるため、非常に危険になっている。 ●歩行者優先信号の設置、またはミラー等の危険防止策を希望。						交通量等から信号設置不可	昨年度、減速を促すドット線を設置済み	横断歩道直前にアルミシール「止まれ」を設置済み	
52	滝野中	牧の原小	千葉県印西市牧の原5丁目303-2付近の横断歩道	○横断歩道が消えかかっていて、薄くなってしまっている。 ※昨年度と同じ箇所ですが、住所の表記が異なります。今年度のものの方がこの場所の住所として正しいです。 ●横断歩道の引き直しを希望する。	○					再塗装依頼済み			児童への安全指導を継続

令和7年度通学路危険箇所一覧（危険箇所集約）

昨年度も報告があった箇所

令和8年3月

No	中学校区	報告 学校名	所在地	○…通学路の危険な現状 ●…学校からの対策等の要望	合同点検	対 策 案					
						印旛土木 事務所	印西警察署交通課 生活安全課	道路建設課	土木管理課	市民活動推 進課	教育委員会 小・中学校
53		小林中	印西市小林200 8 車線のコバツ ク付近	○道幅が狭く、見通しが悪い。樹木が道までせり出して きており、車がそれをよけるように走路をとると、歩行者 との距離がかなり近くなり危険である。また、歩道の白線 が消えている箇所がある。 ●（樹木・竹林・雑草の伐採、環境整備） ●白線の補修。					民有地の樹木 等の越境によ り通行に支障 をきたしている 場合は地権者 に対応を要求 外側線は引き 直し実施済み		
54		小林中	印西市小林浅間 3丁目1 成田線 我孫子支線 横 須賀踏切	○非常に狭い踏切。生活道路になっているようで、平日 の夕方に現場を見に行った際にも、老人と親子連れが3 人ほど通行していた。狭い上、前後の道が坂道になって いて、すれ違うときに危険である。 ●踏切の幅を広げる。または、もう少し高低差の少ない 安全な場所に踏み切りを移す。			現地の状況に 応じて、拡幅の 検討 生活道路に なっているた め、移設は難し い				踏切拡幅につ いてJR東日本 に依頼済み
55		原山中	千葉県印西市原 山1丁目交差点	○横断歩道を經由せずに道路を横断する人たちが多く いる。特に朝の通勤時間7:00～8:00にかけて横断者 が多く見られる。 ●カスミ前から原山小学校前にかけて横断歩道、もし くは横断禁止の看板の設置。			横断歩道設置 依頼済み				設置できる共 架柱がありま せん
56		西の原中	印西市西の原2 丁目 西の原公 園前のT字路	○信号機がなく一般の方や生徒の横断時に危険だと感 じることが多い。 ●感應式もしくは押しボタン式の信号機を設置して欲 しい。			交通量等から 信号設置不可				生徒への安全 指導を継続 交通安全推進 隊に連絡→可 能な限り人が 立てるように すること
57		印旛中	印西市山田（グ リープ周辺）～平 賀小学校前にか けての歩道	○歩道に草が生い茂り、木が倒れかけて歩道にでて いることが多い。そのため、本校生徒が車道と接触 するかもしれない距離感で、車道を走らざるを得 ない状況がある。路面が濡れている際には、更に危険 度が増す。 例年4月～6月の期間に、通学に慣れていない新1年生 が転倒して怪我を負うことが多い。 なお、大型車両の通行が禁止されているはずだが、点 検時（10分ほど）だけでも7～8台も通行しており、日常 的に大型車両が通行している様子。 ●日常的な除草作業（①4月～5月にかけても整備す る、②整備頻度を増やす、などが必要だと思います。） 学園台方面（京成酒々井駅方面）にも通行禁止の看板 を立てる。取り締まりの強化。			許可車両は多 数です 許可証をもつ ている車両は 取り締まるこ とはできませ ん		令和7年度から 年3回の草刈り を実施 また、草が生え にくくなるよう 防草コンクリート 設置予定		設置できる共 架柱がありま せん
58		印旛中	印西市美瀬2丁 目（印旛学校教 育センター裏道 路）	○道路両端の草が2メートル以上伸びており、周囲を見 渡すことが難しい。対向車の確認も難しく、事故が起こ る可能性も否めない。また、街灯が少なく、夜間の通行も 危険だと思われる。 ●日常的な除草作業（除草頻度を増やす。 ●街灯の設置。 ●速度を落とす注意喚起。					見通しを悪くす る雑木の撤去 を予定 路面標示「速度 落せ」等の設 置を予定		防犯灯につ いては学校から 自治会に相談
59		印旛中	印西市平賀仲の 台バス停付近	○バス停付近に横断歩道がなく、横断歩道自体は酒々 井方面に行けばあるが、そこまでは距離があるため、バ ス停付近で横断する人が多い。現場付近は、酒々井側 からみればカーブにさしかかり、平賀学園台からは下り 坂付近にあるため、スピードが早い車が多い。その関係 からか、過去には死亡事故が発生しており、危険性が高 いといえる。 ●横断歩道の設置。			交通量等から 横断歩道設置 不可				生徒への安全 指導を継続
60		本笠中	印西市笠神付近 県道291号の道 路	○歩道が急に狭くなる ○標準点（コンクリの棒）が目立たないので危ない ●歩道の拡張、グリーンベルトの再塗装 ●標準点（コンクリの棒）の塗装			歩道拡張、グ リーンベルト再 塗装は難しい 境界杭の塗装 実施済み				
61		本笠中	印西市笠神付近 県道291号の道 路	○交通量の多い県道で、カーブ直後に本校につながる 丁字路となる。 ●看板が1枚あるが、もう1枚看板の設置。 スピード落とせの看板、または、この先通学路あり。							カーブミラーに 「児童多し注 意」看板設置済 み
62		本笠中	印西市滝～電福 寺付近 県道64 号の道路	○交通量の多い県道で、自転車にてここを横断して登 下校する生徒がふえた。 ●信号設置、もしくは横断歩道の設置。			交通量等から 信号横断歩道 設置不可				生徒への安全 指導を継続
63		滝野中	印西市滝野5丁 目 滝野中学校 北側付近のT字 路	○滝野中学校の下校に使用する横断歩道。横断歩道の 標識（大）がはがれており、修繕が必要。 ※ただし、横断歩道標識（小）は設置されている。 ●車などに周知し安全に寄与させるため、横断歩道標 識の修繕を希望。			標識（大）は撤 去予定				
64		滝野中	印西市牧の原5 丁目 牧の原公 園西側付近の横 断歩道	○交通量は少ないものの、一旦停止による停止をせず に大通りへ向かう車あり、歩行者が危険。 ●横断歩道の再塗装を希望。			来年度以降本 部担当課へ依 頼				生徒への安全 指導を継続