

令和8年台風第25号について（概要報告）

令和8年10月13日現在

1. 災害の概要

◆台風第25号について

- (1) 発生日時 令和8年9月19日（土）から22日（火）
- (2) 解析雨量 48時間降水量の期間最大値（9/19～9/22）
 - ・我孫子市 約328.0ミリ（9/21 23：10まで）
 - ・佐倉市 約377.5ミリ（9/22 05：50まで）
 - ・成田市 約327.0ミリ（9/22 05：50まで）

※出典：千葉県災害対策本部会議3回資料から

※印西市内雨量（9/20～9/21）データ欠測あり

 - ・大森 186ミリ（9/21 23：00まで データ欠測あり）
 - ・笠神 326ミリ（9/21 23：00まで データ欠測あり）

◆北印旛沼の堤防決壊及び復旧について

- (1) 発生日時 9月22日 5時頃 ①成田市下方地先
9月22日 18時頃 ②成田市船形干拓地先
③印旛郡栄町酒直地先
※①と③は覚知日時
- (2) 堤防決壊の場所 北印旛沼（成田市船形干拓）、角川集水路（成田市下方）
長門川（栄町酒直）
 - ・北印旛沼から決壊して溢れた水が、堤防沿いに北に流れ、長門川の決壊部から長門川に逆流。
 - ・結果として、長門川の水位が上がり、（北印旛沼の決壊から時間をおいて）周辺を流れる将監川や（下井地区が面する）旧長門川での越水が生じた模様
- (3) 復旧状況 令和8年10月5日15時時点
 - ・船形地先の決壊堤防については、決壊延長72.6mの応急復旧工事を進めており、10月3日に荒締切が完了
 - ・現在は、本復旧に向けた鋼矢板二重締切工の施工を実施しており、現在の進捗は次のとおり

沼側鋼矢板 24.8m／124m（約20％）

宅地側鋼矢板 23.6m／105m（約22％）

同時に被災した長門川（栄町酒直地先）及び角川集水路（成田市下方地先）の決壊箇所については、荒締切工事が完了

2. 印西市気象状況等（警報発令状況等）

レベル3大雨警報

○9月21日（月） 1時29分 発表

9月21日（月） 22時17分 解除

レベル3土砂災害警報

○9月21日（月） 13時12分 発表

9月22日（火） 6時05分 解除

レベル4土砂災害危険警報

○9月21日（月） 14時24分 発表

9月22日（火） 6時05分 解除

※9/22 にレベル4土砂災害警報（解除）→レベル2土砂災害警報（発表）

のため、レベル3土砂災害警報・レベル4土砂災害警報が同時刻で解除

<河川水位>

北印旛沼

○最高水位 4.83m 9月22日 4時00分

西印旛沼

○最高水位 5.04m 9月22日 5時00分

手賀川

○最高水位 3.42m 9月22日 23時00分

長門川

○最高水位 3.54m 9月22日 19時00分

3. 職員配備体制

9月21日 13:00 警戒体制設置、第1配備職員参集、都市建設部による道路対応

〃 13:53 避難所開設

〃 14:24 災害対策本部設置

〃 20:20 企画財政部による帰宅困難者対応の要請

〃 SNS 等への情報発信

9月22日 7:00 第2配備職員参集、随時第1配備職員と交代

〃 8:00 一部の第2配備職員以外は解散

9月22日 第2配備職員による土砂崩れ個所の現地調査

〃 福祉部による住宅被災者への宿泊先調整

〃 防災課による浸水エリアの孤立世帯調査開始

9月23日 総務部、健康子ども部による電話対応、避難所運営等

〃 都市建設部による土砂崩れ個所の現地調査

印西地区消防組合にドローンによる調査を依頼し、長門川、旧長門川、北印旛沼周辺の浸水状況を調査

4. 市民への対応

- 被災者への支援情報の発信
秘書広報課（９月２５日から）
- 道路の土砂・冠水対応
道路維持課（９月２１日から）
- 民地の土砂崩れ対応
道路建設課（９月２２日から）
- TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）調査
道路建設課（１０月２日）
- 土嚢、ブルーシート配布
印旛支所にて随時対応（９月２５日から）
- 住宅被災者への宿泊先手配
社会福祉課（９月２２日）
- 市内主要道路等の交通状況周知
道路維持課（９月２１日から）
- 交通機関運行情報の周知
交通政策課（９月２１日から）
- 台風２５号市民相談コールセンター開設
市民活動推進課（９月２５日から）
- り災証明書・り災届出証明書の受付・交付
課税課 税制係（９月２５日から）
印旛支所 市民サービス課（９月２５日から ※受付のみ）
本埜支所 市民サービス（９月２５日から ※受付のみ）
- 浸水した家屋等へ消毒液の配布、噴霧器及び送風機の貸し出し
環境保全課（９月２５日から）
- 災害ごみの収集
クリーン推進課（９月２５日から）
- 岩戸・吉田干拓などの排水対応
農政課（９月２５日から）
- 被災住宅の応急修理、公費による住宅解体
開発建築課（時期未定）
- ボランティアの派遣・募集
印西市社会福祉協議会（９月２５日から）
※市は社協と調整

5. 市内被害状況(令和8年10月6日現在)

(1) 人的被害

死 者 : 1人 ※県道4号千葉竜ヶ崎線(新川付近の道路冠水が起因)

負傷者 : 0人

(2) 火 災

建物火災 : 0件

(3) 建物被害

2026/10/9 13:00現在の被害の概要(GIS入力ベース)

統合型GISデータ

被害種別	件数	前回報告時 (10/5)	増減
床上浸水	18	18	0
床下浸水	17	16	+1
冠水道路	59	59	0
土砂災害(道路)	51	51	0
土砂災害(民地) 住家被害あり	32	30	+2
土砂災害(民地) 住家被害なし	36	29	+7
土砂災害(民地) 住家被害未判定	24	29	-5
その他(倒木、マンホールなど)	66	63	+3
計	303	295	8

※種別は延べ件数

住宅被害

被害種別	件数	前回報告時 (10/5)	増減
全壊	6	6	0
半壊	6	1	+5
一部損壊	18	12	+6
計	30	19	+11

※10/9 13:00現在受け付けた申請については状況確定済

(4) 道路被害数 (令和8年10月7日時点)

【道路状況】

①国道・県道

- ・ 国道 464 号 成田市北須賀交差点付近 ⇒ 9 月 25 日通行止め解除
- ・ 県道鎌ヶ谷本埜線バイパス 栄町側 ⇒ 9 月 23 日通行止め解除
- ・ 県道千葉竜ヶ崎線 八千代市との行政界付近 ⇒ 9 月 27 日通行止め解除
- ・ 県道八千代宗像線 八千代市との行政界付近 ⇒ 9 月 25 日通行止め解除

②市道

- ・ 市道山田平賀線 中平橋付近 (酒々井町側) ⇒ 9 月 26 日通行止め解除
- ・ 市道吉田岩戸線 吉田地先から岩戸地先 ⇒ 10 月 6 日通行止め解除
- ・ 市道師戸江川線
瀬戸地先の道路隣接地からの土砂崩れにより通行止め継続
- ・ 市道山田平賀線
山田地先の印旛射撃場付近の道路の盛土法面及び歩道の崩落により、西側歩道の通行止め及び車道片側通行規制を継続
- ・ 市道新立江川線
瀬戸地先の徳正院南側の急傾斜地部分の崩落により市道が一部崩落
車両通行止めを継続しているが、歩行者は通行可
- ・ 市道下井 2135 号線
下井地先の旧長門川の狭小部分において、横断している市道部分が越水により流出し通行不能状態であるため、影響する民家が 2 軒については迂回ルートの簡易的な整備を行った。

(5) ライフライン関係

- ・ 電気 (停電) ※東京電力 HP より
 - 9/20 約 3,230 軒 (印西地区、印旛地区、本埜地区)
 - 9/21 約 1,110 軒 (印西地区、印旛地区、本埜地区)
 - 9/22 約 530 軒 (印西地区、印旛地区、本埜地区)
 - 9/23 約 670 軒 (本埜地区)
 - 9/24 約 550 軒 (印旛地区、本埜地区)
 - 9/26 約 410 軒 (印西地区、本埜地区)
- ※9/26 13 時 15 分時点では停電情報なし

(6) 公共交通機関※印西市 HP より

①電車

- ・ 9 月 25 日（金曜日）より、JR 成田線は通常運転を再開
なお、常磐線快速電車への直通運転についても再開

②路線バス

- ・ 六合路線（小林駅～印旛日本医大駅～京成佐倉駅）は 9 月 25 日（金）より運行再開
- ・ 宗像路線（印旛日本医大駅（印西牧の原駅経由）～京成臼井駅）は 9 月 23 日（水）の午後から運行再開
- ・ 印旛学園線（印旛日本医大駅～京成酒々井駅）は 9 月 25 日（金）より運行再開

(7) 施設（被害があった主な公共施設）

- ・ 本埜幼稚園（雨漏り、園庭に穴）
- ・ 次期中間処理施設（敷地内斜面土砂）
- ・ 浅間山公園（土砂）
- ・ 万葉公園広場（冠水）
- ・ 松山下公園野球場（冠水）

6. 避難所の開設

- (1) 開設日時 9 月 21 日（月） 13 時 53 分（14 時）
- (2) 開設箇所 土砂災害警戒区域を対象とした避難所 10 か所
- (3) 避難者数 開設期間中各避難所最大人数の合計 74 人
- (4) 閉鎖日時 9 月 24 日（木） 18 時 50 分

※本埜公民館については、9 月 22 日 17 時一旦閉鎖後、再度開設（9/22 20：35）

7. 災害対策本部の開催状況

第1回災害対策本部会議（概要）

9月24日（木）8：45～9：40

1. 台風第25号の被害状況と対応状況報告について
2. 台風第25号の災害復旧対応方針（案）について

第2回災害対策本部会議（概要）

9月25日（金）8：45～9：40

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. 他自治体や他部署からの応援
5. 今後の天気、報告・管理体制

第3回災害対策本部会議（概要）

9月25日（金）16：15～17：15

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. 他自治体や他部署からの応援

第4回災害対策本部会議（概要）

9月27日（日）9：00～9：55

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. 他自治体や他部署からの応援

第5回災害対策本部会議（概要）

9月28日（月）8：45～9：35

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. 他自治体や他部署からの応援
5. その他

第6回災害対策本部会議（概要）

9月29日（火）8：45～9：20

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. 他自治体や他部署からの応援
5. その他

第7回災害対策本部会議（概要）

9月30日（水）8：30～9：02

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. その他

第8回災害対策本部会議（概要）

10月1日（木）9：00～9：53

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. その他

第9回災害対策本部会議（概要）

10月2日（金）9：00～9：30

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 発信・被災者へのフォロー
4. その他

第10回災害対策本部会議（概要）

10月5日（月）8：30～9：10

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 災害支援策について

第11回災害対策本部会議（概要）

10月6日（火）8：55～9：15

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. その他

第12回災害対策本部会議（概要）

10月7日（水）8：30～9：10

1. 被害と対応状況の確認
2. 各班の対応状況等
3. 体制の移行について
4. その他



瀬戸地区の土砂崩れ



瀬戸地区の土砂崩れ



瀬戸地区の土砂崩れ



船戸大橋付近の冠水



下井地区の越水により流出した市道



旧長門川の水門付近

※今後、写真の差し替えあり